



جواب ۲۱

حراری اجزای یک

بسم الله الرحمن الرحيم
مثال:



$$k_b = \frac{AE}{l} = \frac{\pi d^2 E}{4l}$$
$$k_m \text{ (روشی قندس)} = \frac{2\pi d^2 E}{l}$$

$$\Rightarrow C = \frac{k_b}{k_m + k_b} = \frac{\frac{\pi d^2 E}{l}}{\frac{2\pi d^2 E}{l} + \frac{\pi d^2 E}{l}}$$
$$= \frac{1/4}{2 + 1/4} = \frac{1}{9} \approx 0.11$$

grade 6.8 $\rightarrow S_y = 480 \text{ mpa}$ $S_u = 600 \text{ mpa} \rightarrow S_p = 0.9 S_y = 430 \text{ mpa}$

عوض نیروی ادبی $P = P_i \times A = 60 \times 10^5 \times \frac{0.1^2}{4} \pi = 47124 \text{ N}$

تعداد $n \times S_p \times A_t = P \cdot f_s \rightarrow A_t = \frac{P \cdot f_s}{n \cdot S_p} = \frac{219.2}{n}$

تعداد	سطح مقطع A_t	بج انتخابی
8	27.4	M8
6	36.5	M8
4	54.8	M10

$f_s = 3$ با فرض

تعداد n کمتر (سوراخ کاری کمتر) لذا در کل
ارزانتتر و بهتر است

$$\tau = \frac{47124}{\pi \times 100 \times 20} = 7.5 \text{ mpa}$$

$$S_y \text{ ورق} = 260 \text{ mpa} \longrightarrow S_{sy} = 130 \text{ mpa}$$


$$fs = \frac{S_{sy}}{\tau} = \frac{130}{7.5} = 17.3$$

پس رید، ی شود که تمام ورق زیاده است
over design

$$F_b = cP + f_i$$

$$\sigma_b = \frac{f_i}{A_t} + \frac{cP}{A_t}$$

$$\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sigma_m = \frac{f_i}{A_t} + \frac{cP_m}{A_t} \\ \sigma_a = \frac{cP_a}{A_t} \end{array} \right.$$



بزرگها در بارهای نوسانی:

حال این شرایط بارگذاردن را در هر کدام از معیارهای شکست (کودسی، سادسبرگ، ...) می توان فرار داد.



همیشه فراموشی برای سرج حد جابجایی اعتنا انجام می شود

$$F_m = (1-c) P - f_i = 0 \rightarrow f_i = (1-c) P_{max} \xrightarrow{0.1} f_i \approx 0.9 P_{max}$$


$$\rightarrow \begin{cases} \sigma_m = 0.9 \frac{P_{max}}{A_t} \\ \sigma_a < 0.1 \frac{P_{max}}{A_t} \end{cases} \quad \sim \quad \frac{\sigma_m}{\sigma_a} > 9$$

$$\frac{\sigma_a}{S_y} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n} \Rightarrow n = \frac{S_y}{\sigma_{max}} \quad (\text{yield})$$

یعنی می توان گفت اگر هیچ درستی طراحی شده باشد و درست ساخته شده باشد نباید از نظر خستگی نگرانی داشته باشیم.

$$S'_e = [0.566 - 9.68(10^{-5}) S_{uc}] S_{uc} \quad \text{عبارت } S'_e$$


$K_b = 1 \rightarrow$ در این حالت



K_f (ضرب تمرکز استرسی) برای پیچ ها:

grade	تراشکاری	نورد سرد	
	B, C	B, C	A
3.6-5.8	2.2	2.8	2.1
6.6-10.9	3	3.8	2.3

با انکساری غیر مستقیم بر روی پیچها:



$$\frac{\delta_A}{l_A} = \frac{\delta_B}{l_B} \quad (I), \quad \delta = \frac{Fl}{E \cdot A}$$

$$\sum M_o = 0 \rightarrow f \cdot l_f = f_A \cdot l_A + f_B \cdot l_B \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \begin{cases} f_A = \frac{f \cdot l_f \cdot l_A}{l_A^2 + l_B^2} \\ f_B = \frac{f \cdot l_f \cdot l_B}{l_A^2 + l_B^2} \end{cases}$$

... و


۱- لولا را روی پیچ پایینی در تعویض کنیم



۲- کل مکان خستگی حاصل از نیروی خارجی (f.l) توسط پیچ‌های بالایی خستگی می‌شود.

۳- کل نیروی برشی توسط پیچ‌های پایینی خستگی می‌شود $\sigma = \frac{f/n}{A_r}$


تعداد پیچ‌های ردیف پایینی



مثال: تیر آهن 20 توسط پیچ‌های grade 5.8




به ایوار پیچ شده است.



نکته: در جوشکاری تمامیت ورق‌ها باید

در یک حدور باشد. $b = 20 \text{ mm}$



$$\rightarrow l' = 40$$

مرحل حل:

۱- حدس اولیه اندازه پیچها

۱۰

حدس اولیه با توجه به قیاس ورق M20 میباشد. بر همین خاطر فاصله تا حوس $1.5d = 30$

۲- تعیین محل قرارگیری و تعداد پیچها

