


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فرضها:

طراحی اجزای یک

جله ۲۴



قطر معتدل
قطر

$\tau_{max} = ?$

$$Q = F \cdot \cos \alpha$$

$$N = F \cdot \sin \alpha$$

$$M_b = F \cdot \frac{D}{2} \sin \alpha$$

$$M_t = F \cdot \frac{D}{2} \cdot \cos \alpha$$

α کوچک است در نتیجه:

$$Q = F, N = 0$$

$$M_t = F \cdot \frac{D}{2}, M_b = 0$$



$$\tau_1 = \frac{T \cdot r}{GJ}$$


$$\tau_2 = \frac{VQ}{AJ}$$




L_f : طول مرده فتر

کوری فتر: $L - L_f$

N : تعداد حلقه ها



(Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.)



Leaf spring





$$\tau_{max} = \frac{T \cdot r}{J} + \frac{4}{3} \frac{Q}{A} = \frac{F \cdot D}{\frac{\pi r^4}{2}} \cdot r + \frac{4}{3} \frac{Q}{\pi r^2}$$

$$\tau_{max} = \frac{8FD}{\pi d^3} \left(1 + \frac{2}{3} \frac{d}{D}\right)$$

چون $\frac{d}{D} \ll 1$ (حدوداً ۰.۱ تا ۰.۲) پس

$$\tau_{max} = \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$C = \frac{D}{d} \geq 10$$

$$\tau_{max} = K_c \cdot K_s \cdot \frac{8FD}{\pi d^3}$$

$$K_s = \left(1 + \frac{2}{3C}\right)$$

$$K_c = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$$

K_s : ضریب تصحیح نیروی برشی

K_c : ضریب تصحیح انتهای فنر

ضربِ فنریت:

از ردی انرژی در می رانیم که انرژی ذخیره شده بر آن پیش می آید از رابطه زیر بدست می آید:

$$W = \frac{T^2 l}{2JG}$$

$$\frac{1}{2} F \cdot \Delta = \frac{T^2 l}{2JG}$$

که نیروی خارجی
میزان جابجایی نیروی خارجی

$$K = \frac{F}{\Delta} \rightsquigarrow$$

$$K = \frac{d^4 G}{8ND^3}$$

$l = \pi D \cdot N$
تعداد حلقه یا فنر


تقسیم تعداد حلقه‌های فنر:



۱- بدون تغییر $N = \frac{1}{2}$ - تعداد دورها



۲- فقط سگ خورده باشد $N = 1$ - تعداد دورها



۳- فقط سخت شده باشد $N = 1$ - تعداد دورها



۴- هم سگ خورده باشد هم
تنگ شده باشد $N = 2$ - تعداد دورها

$$S_{ut} = \frac{A}{d^m}$$

حسین فترها:

A, m مربوط به حسین فترها باشد (جدول 10-4)

$$S_y \simeq 0.73 S_{ut} \quad \rightarrow \quad S_{sy} = 0.577 S_y$$

جدول ۱۰-۴ ثابت‌های A و m که در فرمول (۱۰-۱۴) به کار می‌روند.

جنس سیم	رده ASTM	نمای m	قطر سیم، in	A kpsi.in	قطر سیم، mm	A MPa.mm	قیمت نسبی سیم
سیم موسیقی ^۱	A228	0.145	0.004-0.256	201	0.10-6.5	2211	2.6
سیم OQ&T ^۲	A229	0.187	0.020-0.500	147	0.5-12.7	1855	1.3
سیم سخت کشیده ^۳	A227	0.190	0.028-0.500	140	0.7-12.7	1783	1.0
سیم کروم - وانادیوم ^۴	A232	0.168	0.032-0.437	169	0.8-11.1	2005	3.1
سیم کروم - سیلیکون ^۵	A401	0.108	0.063-0.375	202	1.6-9.5	1974	4.0
سیم فولادی زنگ‌نزن 302	A313	0.146	0.013-0.10	169	0.3-2.5	1867	7.6-11
سیم فسفر - برنز ^۶	B159	0.263	0.10-0.20	128	2.5-5	2065	8.0
		0.478	0.20-0.40	90	5-10	2911	
		0.028	0.022-0.075	121	0.6-2	913	
		0.064	0.075-0.30	110	2-7.5	932	

۱- سطح صاف و براق، فاقد نقص‌های بلوری

۲- شامل کمی پلیسه که قبل از آبکاری باید حذف شود.

۳- سطح صاف و براق

۴- سیم تابکاری شده که می‌تواند آبدیده نیز شود.

۵- تابکاری شده تا سختی راکول C49؛ تابکاری نشده نیز می‌تواند باشد.

۶- تابکاری شده CA510

مراحل طراحی فنر فشاری (کشتی):

با دسترهای لازم برای طراحی فنر D, d, N

۱- فرض‌های اولیه

$C = 10$ حدس اولیه

$d = ?$... 3, 3.5, 4, 4.25, 4.5, 5



۲- یافتن D با استفاده از رابطه تسی

$$Z_{max} = \frac{8FD}{\pi d^3} \rightarrow D \checkmark$$

۳- یافتن مقدار حلقه‌ها (N) با استفاده از رابطه ضرب فنری

$$K = \frac{d^4 G}{8ND^3} \rightarrow N \checkmark$$

فرضهای سیمپلی:



$$\sigma = \frac{32M}{\pi d^3} \cdot K_L$$

ضریب تمرکزگزی

۱- تقیع اثرند در برقی

۲- تقیع اثر تمرکزگزی

تقیع داخلی $K_i = \frac{4c^2 - c - 1}{4c(c-1)}$

تقیع خارجی $K_o = \frac{4c^2 + c - 1}{4c(c+1)}$

$$K_o < K_i$$

ضربِ فزیتِ فزیمی :

از ردی افزون داریم:

$$dw = \frac{M_b^2 dx}{2EI} \rightarrow w = \int \frac{M_b^2 dx}{2EI} = \frac{M^2 \cdot l}{2EI}$$

$l = 170. N$
نقدار حلقه‌ها

M : همان خارجی (F.r)


کارهای خارجی

$$\frac{1}{2} T \cdot \theta = \frac{M^2 (170. N)}{2EI}$$

($T = F \cdot r$)

$$k = \frac{T}{\theta} \Rightarrow$$

$$k = \frac{d^4 E}{64 N D}$$



نکته: فرکانس طبیعی در فنرها:

$$\omega_0 = \frac{A}{2} \sqrt{\frac{k}{m}}$$



مورد 1: $A=1$






مورد 2: $A=\frac{1}{2}$

فرکانس کاری فنرها بین $\frac{1}{15}$ تا $\frac{1}{20}$ فرکانس طبیعی اول قتری باشد.

خستگی در فنرها:

الف - فنر قاری یا کتی:


دیدیم که در فنرهای لول (قاری یا کتی) اصلیه فنر تحت بیسی قرار دارد.



$$\begin{cases} \tau_a < S_{se} \\ \tau_{max} < S_{sy} \end{cases}$$

$$\begin{cases} FS = \frac{S_{se}}{\tau_a} \\ FS = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}} \end{cases}$$

هر کدام کوچکتر بود.




$$F_a \rightsquigarrow \sigma_a$$


$$F_m \rightsquigarrow \sigma_m$$

$$\rightarrow \frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n}$$

ب. فترهای سیمی؛
(گویی)




فترهای سه‌ای (شش)



$$\sigma = \frac{M C}{I} = \frac{(F \cdot x) \cdot \frac{h}{2}}{bh^3/12}$$

هائیکه دیده می‌شود در سه‌ای و در سه‌ای ماکزیمم است ماکزیمم می‌شود. در این حال ماده بصورت بی‌استفاده نمی‌شود. برای برطرف کردن این مشکل تیر را بصورت مثلثی می‌سازیم.




$$B(x) = \frac{B}{l} \cdot x$$

$$\sigma = \frac{F \cdot x \cdot \frac{h}{2}}{\frac{B \cdot x}{12l} \cdot h^3} = \frac{F \cdot l}{I_{max}} \cdot \frac{h}{2}$$

همانطور که دیده می شود

مقدار تنش وابسته به x نیست (مقدار ثابت)

ردش ارزی $\rightarrow \Delta = \frac{Fl^3}{2EI_{max}}$



$$k = \frac{32 E I_{\max}}{l^3}$$

