

طلب ۵

طراحی یک

بسم الله الرحمن الرحيم

تمتین و تقریب مهندسی :

تمتین مهندسی : ابزارهای مهندسی

تقریب مهندسی

یادآور!:

تس stress: نیرو بر واحد سطح

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\sigma = \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{F}{A}$$

استقام Strength:

ماکزیم تس قابل تحمل توسط ماده را استقام می گویند (S_y و S_u)

ضریب ایمن: بنا بر دلیلی هیچگاه از تمام ظرفیت استقام ماده بران طراضی استفاده نمی شود.

$$SF \text{ یا } FS \text{ یا } n = \frac{S}{\sigma} = \frac{\text{استقام}}{\text{تس موجود در مقطع}}$$

دلائل عدم اطمینان:

۱- به سادگی اطمینان نداریم



۲- به روابط اطمینان نداریم

فرض:

فعلت تارخی $\rightarrow \sigma = \frac{M y}{I}$

ممان اینرسی سطحی مقطع $I = \int y^2 dA$

دایره $I = \frac{\pi r^4}{4}$





ممان T_x

فرض:

فعلت مرکز سطح $\rightarrow \tau = \frac{T r}{J}$

ممان اینرسی دورانی سطح مقطع $J = \int r^2 dA$


دایره $J = \frac{\pi r^4}{2}$



$$M_b = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

$$\sigma_1 = \frac{M_x y}{I_x}$$

$$\sigma_2 = \frac{M_y x}{I_y}$$




$$\vec{F} = \begin{pmatrix} 100/2 \\ 100/\sqrt{2} \\ 100/2 \end{pmatrix}$$

مثال:


تس در نقطه A را بیاید.

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 100 \\ -80 \\ -50 \end{pmatrix}$$

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



$$\vec{M} = \begin{vmatrix} 100 \\ -80 \\ -50 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \frac{100}{2} \\ \frac{100}{\sqrt{2}} \\ \frac{100}{2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -80 \times \frac{100}{2} - (-50) \times \frac{100}{\sqrt{2}} \\ (-50) \times \frac{100}{2} - 100 \times \frac{100}{2} \\ \dots \dots \dots \end{vmatrix}$$




$$T = \vec{n} \cdot \vec{M}$$

$$\vec{M}_b = \vec{M} - T$$


بردار واحد عمود بر سطح

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$




نظیر
 w : جابجایی نقطه (فیزا)
 θ : شیب تیر در یک نقطه

شیب
 $\frac{dw}{dx} = \theta$




مان ممتدی در هر مقطع
 (محال داخلی)
 $\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{M}{EI}$

نیرو برشی در هر مقطع
 (نیرو برشی داخلی)
 $\frac{d^3w}{dx^3} = \frac{V}{EI}$



$m_b(x) = F \cdot x$
 $v(x) = F$



روش انرژی:

نیروی برشی خنثی

دسته

محور

انرژی تغییر شکل
(اکرنی)


$$U = \int_0^l \frac{M^2 dx}{2EI} + \int_0^l \frac{k_s F^2 dx}{2EA} + \int_0^l \frac{T^2 dx}{2GJ} + \int_0^l \frac{P^2 dx}{2EA}$$

$$M_x = F \cdot x + M_0, \quad v(x) = F, \quad T(x) = T, \quad P(x) = P$$

$$U = \int_0^l \frac{(M_0 + Fx)^2 dx}{2EI} + \frac{k_s F^2 l}{2EA} + \frac{T^2 l}{2GJ} + \frac{P^2 l}{2EA}$$

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

نیروی اعمال شده در نقطه i: F_i



عنصر $\Delta_i = ?$: $\int C_0$

$$U_1 = \int_0^l \frac{(F_2 x - F_i l - \frac{F_2}{2} \times 2l)^2 dx}{2EI}$$

$$+ \int_0^l \frac{(F_1 + F_i - \frac{F_2}{2})^2 dx}{2EA}$$

$$U_2 = \int_0^l \frac{(F_i x + \frac{F_2}{2}(l+x))^2 dx}{2EI} + \int_0^l \frac{\quad}{2EA}$$

$$U_3 = \int \frac{\quad}{\quad}$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4$$

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial F_i} \Big|_{F_i=0}$$