

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## مُرَایِ بَدِک

جلد ۹

۲-۳ - معیارهای عدم توفیق قطع در بارگذار (Failure). (معیار شکست)

تا اینجا ما توانستیم رفتار قطعه را در بارگذار یک بعدی بررسی کنیم (نمودار تنش و کرنش) حال می‌خواهیم رفتار ماده را در بارگذار دو یا سه بعدی نیز بررسی کنیم. برای این موضوع امتیاج است که ارسامی بی بارگذار چند بعدی و بارگذار یک بعدی بوجود آوریم. لذا معیارهای عدم توفیق قطع در بارگذار بوجود آمده است.



### ۱- معیار حدالرنش نرمال:

در یک قطعه تحت بارگذار مختلف، تسلیم وقتی اتفاق می‌افتد که ماکزیم تنشی نرمال برابر با تنشی نرمال در آزماچی کشی ساده (در هنگام تسلیم) شود.




مرز تسلیم  $\sigma_x = \sigma_y$  در  $\sigma_x < \sigma_y < \sigma_z$

$\sigma_x \leq \sigma_y \longrightarrow$  تکیه رخ نمی دهد



$\sigma_I \leq \sigma_y$




## ۲- معیار حدالگشتش برشی (معیار ترسکا):


وقتی دیدند که تغییر شکل پلاستیک در اثر تاثیر نیروی برشی بر روی نایجائی ها می باشد معیار جدیدی بر اساس تنش برشی معرفی کردند.

وقتی ماکزیمم تنش برشی بوجود آمده در قفص بایستی برشی در آزمایشی گشتی ساده (در هنگام تسلیم) برابر شود آنگاه قفص تسلیمی شود.

آزمایشی گشتی ساده:



$$\tau_{max} = \frac{\sigma_y}{2}$$




$$\sigma_I < \sigma_{II} < \sigma_{III}$$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_{III} - \sigma_I}{2}$$

معيار ترسار

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} \leq \frac{S_y}{2}$$




مثال: در شکل زیر از نظر معيار ترسار آیا قاطعه تسلیم می شود؟

$$S_y = 250$$

$$\tau_{max} = \frac{300 - 0}{2} = 150 > \frac{S_y}{2}$$

### 3- معیار حداکثر انرژي تغییر شکل (von-misses فون میسز)




تغییر حجم  
(بدون تغییر شکل)

تغییر شکل  
(بدون تغییر حجم)

دوباره که این سه بعدی وقتی انرژي تغییر شکل جسم برابر با انرژي تغییر شکل آرنیای  
کوتی ساده (در هنگام تسلیم) شود قطع تسلیم می شود.

$$U = \int \sigma \cdot d\varepsilon = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon$$



الانرژی هم  $U = \frac{1}{2} (\sigma_1 \varepsilon_1 + \sigma_2 \varepsilon_2 + \sigma_3 \varepsilon_3)$

از طرفین

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu (\sigma_2 + \sigma_3)]$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu (\sigma_1 + \sigma_3)]$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu (\sigma_2 + \sigma_1)]$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu (\sigma_1 \sigma_2 + \sigma_1 \sigma_3 + \sigma_2 \sigma_3)]$$

$U = U_v + U_d$  تغییر شکل  $\rightarrow U_d = U - U_v$

$$U_V = 3 \times \frac{1}{2} \sigma_{ave}^2 (1-2\nu) = \frac{1-2\nu}{6E} [\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_1\sigma_3 + 2\sigma_2\sigma_3]$$

تغییر شکل

$$U_d = \frac{1+\nu}{3E} \left[ \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2} \right]$$

(A)

$$\sigma_1 = s_y \text{ و } \sigma_2 = \sigma_3 = 0$$



آزمایش گسسی ساده:

$$U_d = \frac{1+\nu}{3E} s_y^2 \quad \text{(B)}$$

$$\text{(A)} \leq \text{(B)}$$

مزنول بران سس های اصلی

$$\left[ \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2} \right]^{1/2} \leq s_y \quad \leftarrow$$



$$\sigma_I = -\tau, \quad \sigma_{II} = \tau, \quad \sigma_{III} = 0$$

$$\frac{4\tau^2 + \tau^2 + \tau^2}{2} \leq S_y^2 \quad \rightarrow \quad \tau = \frac{S_y}{\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad \tau_{max} = 0.577 S_y$$

$$n = \frac{\text{استقامت}}{\text{تنش موجود}}$$

ضریب ایمنی:

$$n = \frac{S_y}{\sigma_{III}} \sim \text{تنش اصلی ماکزیمم}$$

امعاری تنشی نرمال ماکزیمم:



۲. معیار تروسکا (مکانزیمستی برقی):

$$n = \frac{S_y/2}{\tau_{max}} \longrightarrow \tau_{max} = \frac{S_y/2}{n}$$

۳. معیار فون مائیز

فول مائیز

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2}{2}}$$

$$n = \frac{S_y}{\bar{\sigma}} \longrightarrow \bar{\sigma} = \frac{S_y}{n}$$

$$\bar{\sigma} = \sqrt{I_1^2 - 3I_2}$$



$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

Sym

$$I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = \frac{\Delta V}{V} k$$

$$I_2 = \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx} - \tau_{xy}^2$$

$$I_3 = \det(\sigma) = \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2$$



$$I_1 = I_1'$$

$$I_2 = I_2'$$

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{x'x'} & \sigma_{x'y'} & \sigma_{x'z'} \\ & \sigma_{y'y'} & \sigma_{y'z'} \\ \text{Sym} & & \sigma_{z'z'} \end{bmatrix}$$

د، حالت دو بعدی

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3 \tau_{xy}^2}$$

