


مراجعي بيك

بسم الله الرحمن الرحيم

حاسب عمر القطعة:



$$\lg \sigma = b \lg N + a$$

$$\sigma = 10^a N^b$$

$$\begin{cases} N = 10^3, \sigma = 0.8 S_u & (1) \\ N = 10^6, \sigma = S_e & (2) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} b = -\frac{1}{3} \lg \frac{0.8 S_u}{S_e} \\ a = \lg \frac{(0.8 S_u)^2}{S_e} \end{cases}$$


ضرب اطمینان:

$$n = \frac{\text{استحکام (تنس راجدی)}}{\text{ماکزیم تنس موجود}}$$

yield:  $n = \frac{S_y}{k_f \cdot \sigma_0}$

Fatigue:  $\left\{ \begin{array}{l} S_e < \sigma < S_y \text{ عمر محدود} \rightarrow n = \frac{S_f}{k_f \cdot \sigma_0} \\ \sigma < S_e \text{ عمر نامحدود} \rightarrow n = \frac{S_e}{k_f \cdot \sigma_0} \end{array} \right.$


مثال: برای شافت زیر در صورت سافته شدن از فولاد  
 در حوضات 90٪ قابلیت اطمینان و درجه حرارت کاری  $180^{\circ}\text{C}$  عمر را بسازید.  
 CD - H90 - 080 از طریق تراشکاری



(1) - یافتن نقاط بحرانی

A و B و C به تغییر سطح مقطع  
 ماکزیم گمان خمشی و در نتیجه ماکزیم تنشی ظاهری

تغییر سطح مقطع



(2) - محاسبه عمر در هر نقطه:

$$M_o = \frac{4000 \times 0.1 \times 0.1}{2 \times 0.1}$$

(3) - ریا لگرم همان  
 $= 200\text{ N.m}$

b) یافتن مقدارهای در نقاط برای

$$M_B = 200 \text{ N.m}, \quad M_A = 120 \text{ N.m}, \quad M_C = 80 \text{ N.m}$$

c) - یافتن عمر در نقطه:

بین نقاط A و C چون شرایط تمرکزسی یکسانی دارند لذا می توان مستقیماً A برای تراز C است.

$$\lg S = b \lg N + a$$

محاسبه عمر برای نقطه A:

$$b = -\frac{1}{3} \lg \frac{0.8 S_u}{S_e}, \quad a = \lg \frac{(0.8 S_u)^2}{S_e}$$

$$S_e = ?, \quad K_f = ?, \quad \sigma_A = ?$$

$$S_e = S'_e \cdot K_a K_b K_c K_d K_e K_f$$

$$S'_e = 0.5 S_u = 0.5 \times 570 \text{ MPa} = 285 \text{ MPa}$$

$$K_a = 0.5 S_u^b \rightarrow K_a = 4.51 \times (570)^{-0.265} = 0.839$$

$$K_b = ? , d_A = 20 \rightarrow K_b = 1.24 (20)^{-0.107} = 0.899$$

$$K_c = ? \rightsquigarrow K_c = 1$$

$$K_d = ? \text{ (Table 6.4)} \rightarrow K_d = 1.022$$

$$K_e = ? \text{ (Table 6.5)} \rightarrow K_e = 0.897$$

$$K_f = ? \quad K_f = 1$$

ضریب سایر اجزا 1

$$S_e = 285 \times 0.839 \times 0.899 \times 1 \times 1.022 \times 0.897 \times 1 = 197.065 \text{ mpa}$$

ضرب = مرکز جسی  $K_f = ?$

$$K_f = 1 + q(K_t - 1)$$


Table 6-20  
 $S_u = 570 \text{ mpa}$   
 fillet  $r = 1 \text{ mm}$

$$q = 0.7$$

$$K_f = 1.73$$

Table A13-9  
 $\frac{D}{d} = \frac{30}{20}$ ,  $\frac{r}{d} = \frac{1}{20}$

$$K_t = 2$$



$$\sigma_A = \frac{M C}{I} = \frac{M r}{\pi r^4 / 4} = \frac{4 M}{\pi r^3} = \frac{4 \times 120}{\pi (0.01)^3} = 152.78 \text{ mpa}$$



$$k_b)_A = 0.899$$



$$k_b)_B = 0.862$$

باتوجه به I و II می توان نتیجه گرفت که تغه A برای تراز تغه B است.

$$N = N_A = 92472 \text{ cycle}$$



ترکیب بارگذاری نوسانی و یکپایه بصورت توام:



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$$

