


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 روند هراسی یا تا قاتلهاں لغزشی تره

جله ۲۷



۱- در کام اول باید حدسی براس σ (دمای اولیه روغن) بزنم.
 این دما می تواند با دمای محیط متفاوت باشد. ولی خیلی
 بیشتر از دمای محیط نیست.

۲- از ردی جدول با استفاده از دما، لزج روغن (۳) را

می یابیم: Fig 12-13 & 14 / Table 12-1

۳- با داشتن μ دیاگرامهای هندسی یا تا قاتل عدد سامر فلدر صاحب

$$S = \left(\frac{\mu}{c}\right)^2 \frac{\mu n}{p}$$

لقی c را با استفاده از جدول کلرانس براس انطباق بالقی کم می توان یافت


۴- به کمک S با استفاده از جدول Fig 12-24 مقدار T_{var} را می یابیم.

۵- با استفاده از رابطه (23) می توان ΔT را یافت
($\Delta T = \frac{P \times T_{var}}{f_{CH} \times 0.12}$)

۶- حال یک دمای میانگین کاری می یابیم:

$$T_{av} = T_0 + \frac{\Delta T}{2}$$

۷- با استفاده از T_{av} دوباره لزجت روغن μ را می یابیم و فرایند را تکرار می کنیم تا زمانی که T_{av} با دمای مرحله قبلی برابر شود.



مثال: یاتاقان دراز بار خارجی $w = 2 \text{ kN}$ و قطر $d = 40 \text{ mm}$ و طول $l = 40 \text{ mm}$ و لغتی شعاعی $C = 0.02 \text{ mm}$ و سرعت $n = 1800 \text{ rpm}$ می باشد. اگر دمای محیط کار (دمای طرف زخمه روغن) 40°C باشد، برای روغن SAE 50 مشخصات کار یاتاقان را بیابید:

$$P = \frac{w}{2rl} = \frac{2000}{2 \times \frac{40}{2} \times 40} = 1.25 \text{ MPa}, \quad n = 1800 \text{ rpm} = \frac{1800}{60} \text{ rps} = 30 \text{ rps}$$

$$S = \left(\frac{r}{c}\right)^2 \frac{\mu n}{P} = \left(\frac{20}{0.02}\right)^2 \times \frac{\mu \times 30}{1.25 \times 10^4} = 24 \mu$$

حال فرایند سعی و خطا را با دمای $T_0 = 40^\circ\text{C}$ شروع می کنیم.

$$T_0 = 40^\circ\text{C}, \text{ SAE 50} \rightarrow \mu = 200 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s} \Rightarrow S = 24 \mu = 4.8$$

$$T_{\text{Var}} = 0.33 + 6S + 0.05S^2 = T_{\text{Var}}(S=4.8) = 30.2$$

(مقبول محسوب)

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{P T_{var}}{0.12} = 314.8^{\circ}\text{C}$$

اسی عدد برائے ΔT ضمنی بزرگی سے (زیرا دہاں کارس ردیفی بالوں 100 درجہ کارائی نڈارے) علت اس امر یا سہی فرقی کردن دہاں حدی اولیہ سے .

$$T = 60^{\circ}\text{C}, \text{SAE50} \rightarrow \mu = 62 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s} \Rightarrow S = 24 \mu = 1.3$$

$$T_{var} = 0.33 + 6S + 0.05S^2 \Rightarrow T_{var} = 9.4 \Rightarrow \Delta T = \frac{1.25 \times 9.4}{0.12} = 98^{\circ}\text{C}$$

$$\Rightarrow T_{av} = T_0 + \frac{\Delta T}{2} = 40 + \frac{98}{2} = 89^{\circ}\text{C}$$


چون $T \neq T_{av}$ پس هنوز جواب صحیح نیسے

$$T = 89^{\circ}\text{C}, \text{SAE30} \rightarrow \mu = 18 \times 10^{-3} \rightarrow S = 0.43$$

$$T_{var} = 2.9 \rightarrow \Delta T = \frac{1.25 \times 2.9}{0.12} = 30.2^{\circ}\text{C}$$

$$\Rightarrow T_{av} = 40 + \frac{30.2}{2} = 55^{\circ}\text{C}$$

اب جواب نیز درے نیسے زیرا:



باید تقریب جدیدی 60 و 89 می بود
 تا روند مار هکتر باشد. نشان می دهد
 حدس ما بازم درست نیست
 (سه 60 و 89 دمای را انتخاب می کنیم)

$$T = 75^{\circ}\text{C}, \text{SAE50} \rightarrow \mu = 32 \times 10^{-5} \rightarrow S = 0.76$$

$$T_{\text{var}} = 4.8 \rightarrow \Delta T = 50^{\circ}\text{C} \rightarrow T_{\text{av}} = 40 + \frac{50}{2} = 65^{\circ}\text{C}$$

با چند بار انجام این فرایند به عدد $T = 71^{\circ}\text{C}$ می رسیم

$$T = 71^{\circ}\text{C}, \text{SAE50} \rightarrow \mu = 38 \times 10^{-3} \rightarrow S = 0.92$$

$$T_{\text{var}} = 5.9 \rightarrow T_{\text{ave}} = 71^{\circ}\text{C}$$

پس دما می تونیم درون یا تا همان تقریباً 71°C ا.ع.

با توجه به $S=0.92$ مقدار مورد نیاز را از جدول نمودارهای پایین:

minimum film thickness (Fig 12-16 & 17)

$(\frac{r}{c}f)$ Coefficient of friction (Fig 12-18)

Lubrication flow (Fig 12-19 & 20)

Film pressure (Fig 12-21 & 22)


$$\frac{h_0}{c} = 0.85, \phi = 77^\circ, \frac{r}{c}f = 19 \rightarrow f = \frac{0.02}{29} \times 19 = 0.019$$

$$\frac{Q}{rcnl} = 4.8, \theta_{p_0} = 120^\circ, \theta_{p_{max}} = 5^\circ, \frac{Q_s}{Q} = 0.2, \frac{P}{P_{max}} = 0.52$$

از مقدار $\frac{h_0}{c}$ می توان نتیجه گرفت که ابعاد شافت خیلی کم است. یعنی

بارگذاشتن در این یا تا مان بسیار سبک تر از مقدار مورد نظر برای است.

(0.012)
 یا ردغی خلی سفت. مقدار f در مقایسه با اصطفاک آهن در آهن (0.15) فلی
 کتر است ولی سبب اصطفاک بلیترید ما (0.001) زیادس باشد،
 انحراف توزیع فشار از حالت تعادل بیار
 اندک است.



میزان ردغی مورد نیاز که میباید تا میس کند:

$$Q_s = Q \times 0.2 = (4.8 \times \pi \times 20) \times 0.2$$

$$Q_s = \frac{4.8 \times 0.2 \times 20 \times 0.02 \times 30 \times 20}{1000} = 0.33 \text{ } \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$$

$$P_{\max} = \frac{1.25}{0.54} = 2.31 \text{ mPa} \quad \sim P_{\max} = 23.1 \text{ Pa}$$

حال توان اتلاف شده را بدست می آوریم.

گشتاورس که صرف اصطکاک می شود:

$$T = (w \times f) \times r = 2000 \times 0.019 \times \frac{20}{1000} = 0.76 \text{ N.m}$$

توان اتلافی:

$$H = T \times \omega = 0.76 \times \frac{217 \times 30}{1000} = 0.14 \text{ kW}$$

قدرت تخمینی موتور شافت حدوداً 2 kW است. لذا اگر دو یا تا قتان لغزشی داشته باشیم حدود

5% انرژی در یا تا قتان تلف می شود که زیاد است. لذا بهتر است یا تا قتان

غلتشی استفاده کنیم.

چرا یا تا قتان لغزشی؟


- در یا تا قتان غلتشی اگر ساچمه ای بکشد شافت خیلی مخوف می شود

و ممکن است صدمه های زیادی وارد شود. ولی در یا تا قتان لغزشی چنین نیست

به همی خاطر در توربین های گاز از یاتاقان لغزشی استفاده می شود

- یاتاقان غلشی صدا دارند (هر چند کم)

- یاتاقانهای غلشی ارتعاشی دارند (هر چند کم)



طراحی یاتاقان لغزشی

برای طراحی یک یاتاقان لغزشی، نوع روغن، لقی شعاعی و سایر مشخصات یاتاقان مانند l مشخص نیست. چه باید کرد؟

- لقی شعاعی ثابت و یاتاقان (c) را از جدول انطباق ها پیدا

می شود. (جاردن سفت: close running)

- T_0 دمای ظرف روغن را کمی بیشتر از دمای محیط می گیریم

- پس یافتن l (عرض یاتاقان) در نظریه گیریم که $\frac{l}{d} = 1$

تعداد معیارهای تجربی نیز براساس طراس یا تاقانها لغزنی وجود دارد:
حداقل معیار تجربی براساس طراس یا تاقانها لغزنی

1- معیار نورتن: در مائیس های سنگین باید $0.65 \leq \frac{h_0}{c}$

2- معیار اول ترامپلر (Trumpler):
 $(h_0 > 5 \mu m)$

بگیر $0.005 + 0.0004 d^{mm} \leq h_0$

چون در اثر گردشی روغن ذراتی از سطح یا تاقان کنده می شوند و ممکن است بین شافت و یا تاقان قرار

3- معیار دوم ترامپلر: روغن ها بالاتر از دمای $120^\circ C$ کارایی ندارند

$$T_{max} = T_0 + \Delta T < 120^\circ C$$

4- معیار سوم ترامپلر: مقدار استاتیکی (نیروی وارد بر یا تاقان در حالت

ایستا) نباید از حدی بیشتر باشد $\frac{W_{st}}{2rl} \leq 2 \text{ mpa}$

۵- حداقل منبرب امتیاز باید 2 باشد

ساختن یا تاقانها لغزشی

- سطح شافت باید سنگ نبورد (سه صلیک)

- پوست یا تاقان برسی جای خورد

- جنس پوست یا تاقان: برنز، برنج، فخر برنز، آلومین برنز


ولی بهترین (دگر انترین) فخر برنز است

- سیار صیقلی بران رفع دقت شافت


- سیار عرضی بران پهنی کردن روغن در سراسر عرض یا تاقان

- در پوستی و کاسه مند بران جلوگیری از سرازیر شدن روغن به بیرون

- همبرای خورد بر روغن بران بازگشت روغن به داخل




گاهی برای اینکه جلوی حرکت عمودی را بگیرند بوش یا تاقان را به دار در تقویم گیرند.



در این حالت سارهای شعاعی در پیچنی بوش یا تاقان برای ردغن کاری تعبیه می شود.

خرابی یا تاقان لغزشی

با گذر زمان به علت خوردگی لقی شعاعی زیادتری شود. تا جایی که بعد از مدتی باید بوش یا تاقان را عوض کرد.



باز یادتان هست لقی شعاعی (۴)؟

- حرارت تولیدی کاهش می یابد
- دبی نفتی زیادتری شود
- بنام رو پدیده فوق، دمای میاتلیک
- یعنی T_{av} کاهش می یابد.

- برای اینکه دیرتر لازم به تعویض بوش باشد لقی شعاعی را کمتر از مقدار طراحی در نظر می گیرند
 لذا در میزای h_0 ابتدا کمی افزایش و سپس کاهش دیده می شود. (باز زیاد شدن لقی
 قمار ررغنی کاهش می یابد لذا مقدار h_0 کمی شود)

تمرین: شافتی با قطر $d = 65^{mm}$ و بار غیر استاتیکی $W = 510^N$ و دور $n = 1000^{rpm}$ وجود دارد.

دمای ظرف روغن $45^{\circ}C$ فرض شده است. نوع روغن و شرایط کارکرد را تا قان را بدست آورید

راه نمایی: - با مراجعه به جدول تلفرانسی برای قطر $d = 65^{mm}$ میزای لقی شعاعی را بیابید

$$- \frac{l}{d} = 1$$

$$- \frac{h_0}{c} = 0.65$$

- حال عدد سارفلد را بیابید

- حال با نمودار μ را بیابید

- حال T_{av} را بیابید


- حال با راستی τ_{av} و μ روغن مناسب را بیابید.

یاتاقانهای لغزشی بار روغن تحت فشار

فشار روغن در عرض یاتاقان است می‌کنند که نمودار

آن نشان داده است.


که حاصل لبه یاتاقان تا انتها یاتاقان است.



$$\sum F_x = 0 \Rightarrow$$

$$2y(p+dp) - 2yp - 2\tau dx = 0$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} \rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} y \quad (1)$$



شرایط اولیه :

(2)

$$\text{at } y = \pm \frac{h}{2} \rightsquigarrow u = 0$$

با انتگرال گیری از رابطه (1) :

(3)

$$u = \frac{1}{8\mu} \frac{dp}{dx} (4y^2 - h^2)$$


اگر تغییرات فشار را در راستای طول حقی در نظر بگیریم :

$$p = -\frac{P_s}{l'} x + P_s \Rightarrow \frac{dp}{dx} = -\frac{P_s}{l'} \quad (4)$$

$$\xrightarrow{(3)} u = \frac{P_s}{8\mu l'} (h^2 - 4y^2) \quad (5)$$

$$u_{\max} = \frac{P_s h^2}{8\mu l'} \quad (6)$$

$$u_{\text{av}} = \frac{2}{3} u_{\max} = \frac{P_s h^2}{12\mu l'} \quad (7)$$



شد باتانگ رادی چرخانیم که h در پایین ترین نقطه قرار بگیرد

$$h = c - e \cos \theta \quad (8)$$

$$(7) \rightarrow u_{av} = \frac{1}{12\mu} \frac{P_s}{l'} (c - e \cos \theta)^2 \quad (9)$$

با انتگرال گیری از u_{av} بر روی محیط دایره دبی نیتی بدست می آید:

دو طرف باتانگ

$$Q_s = 2 \int_0^{2\pi} dQ_s = 2 \int_0^{2\pi} u_{av} \cdot r d\theta \cdot h = \frac{P_s}{6\mu l'} \int_0^{2\pi} (c - e \cos \theta)^3 d\theta$$

$$\frac{e}{c} \rightarrow Q_s = \frac{\pi P_s^2 c^3}{3\mu l'} (1 + 1.5 E^2) \quad (10)$$

این مقدار دبی پیدا است.

حال به محاسبه رادی میانی روغن می پردازیم:

$$P = \frac{w}{4r l'} \quad (11)$$

$$H = T \cdot \omega = \omega r \cdot 2\pi n \quad (12)$$

مزمینی شور کُل ایسے حرارت توسط روغن شتی خارجی شور:

$$H = \rho C_H Q_s \Delta T \quad (13)$$

$$\Delta T = \frac{6 \mu l f \omega n}{\rho C_H \rho_s C^3 (1 + 1.5 \epsilon^2)} \quad (14)$$


برای داخل کردن عدد صرفه داریم:

$$\Delta T = \frac{1.5 \left[\frac{\nu}{c} f \right] S \omega^2}{\rho C_H \rho_s r^2 (1 + 1.5 \epsilon^2)} \quad (15)$$

برخلاف یا تا قان لغزینی بدون قار، در حالت روغن با فشار افزایشی
 دما عبور تقریباً یکنواخت است یعنی


$$T_{av} = T_0 + \Delta T \quad (16)$$

در صورتیکه در حالت میل $T_{av} = T_0 + \frac{\Delta T}{2}$ بود.



یا تا قاتاهاں لغزئی خنک Dry Bearings

در صواقعی که امکان روغن کاری مداوم نیست از این نوع یا تا قاتاها استفاده می شود.
 در یا تا قاتاهاں خنک فشار زیادی وجود ندارد (بارها سنگینی نیستند)
 سطوح ممکن است آغشته به روغن باشند ولی جریان بی وجود ندارد.



بصورت تقریبی می توان فرض کرد ضخی توزیع فشار متقارن است.

F نیروی وارد از یاتاقان به سافت آ.

$$F = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P r d\theta \ell \sin\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} P_{\max} r d\theta \ell \sin\theta \quad (11)$$

با انتگرال گیری داریم:

$$P_{\max} = \frac{4}{\pi} \frac{F}{2r\ell}$$

(سرعت) v →



ارتفاع سائیده شدنی (w):

آر سطح تماس A باشد آنگاه wA معیاری

برای سائیدگی است: دیده می شود که:
(3)

$$wA \propto F^{\mu} v t$$

با فرض یکنواخت بودن توزیع فشار داریم:

$$wA = k p A^{\mu} v t \rightarrow w = k \mu p v t \quad (4)$$

$p v$ **مغزه یاتاقان های خنک است.** برای هر دو سطح مقدار ماکزیممی

برای $p \gg$ وجود دارد که در جدول وجود دارد. از آنجایی که یکی از سطوح معمولاً فولاد است در جدول تنها جنس سطح درم زکری شود.

ضریب k نشان می دهد که یا تا قان حقد بر سایی حاسی است. مثلاً برای در سطح فولادی $k = 10^{-9}$ است.