


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مواردِ ملک

جلہ ۱۵

مسئلہ ۲: ۸ لاٹ کا صیوںزی ۴۵ باضخامت ۳ دراجم۔ حفظی میں لایہ ہامانند میں ملے جائے۔
ماتریسِ حاصل سعی لینیست را بررسی حالات زیر محاسبہ کئے۔
الف۔ تماں لایہ ہاداری زاویہ 45° با پسہ۔

B	2.	>
+45	+45	+45
+45	-45	-45
-45	+45	-45
-45	-45	+45
<hr/>		
-45	-45	+45
-45	+45	-45
+45	-45	-45
+45	+45	+45



$$\begin{aligned} & \text{ب۔ } [(-45)_2 / (-45)_2]_S \\ & \text{ب۔ } [(\pm 45)_2]_S - 2 \\ & \text{ب۔ } [\pm 45]_S \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 157.2 & 123.6 & 108 \\ & 157.2 & 108 \\ Sym & & 123.6 \end{bmatrix} \text{ GPa.mm} \quad \text{and } [B] = 0, [D] = \begin{bmatrix} 7.55 & 5.93 & 5.18 \\ 7.55 & 5.18 & 5.93 \\ Sym & & 5.93 \end{bmatrix}$$

الن - ب

$$\frac{D_{16}}{D_{11}} = 0.686$$

$$[A] = \begin{bmatrix} 157.2 & 123.6 & 0 \\ & 157.2 & 0 \\ Sym & & 123.6 \end{bmatrix}, [B] = 0, [D] = \begin{bmatrix} 7.55 & 5.93 & 3.89 \\ 7.55 & 3.89 & 5.93 \\ Sym & & 5.23 \end{bmatrix}$$

- ب

$$\frac{D_{16}}{D_{11}} = 0.515$$

$$[A] = \left\{ \text{قلبي} \right\}, [B] = 0, [D] = 10^3 \begin{bmatrix} 7.55 & 5.93 & 1.94 \\ 7.55 & 1.94 & 5.93 \\ 5.93 & & \end{bmatrix} \text{ GPa, mm}^3$$

- ب


$$\frac{D_{16}}{D_{11}} = 0.257$$

$$[A] = [Q] \quad , \quad [B] = 0 \quad , \quad [D] = \begin{bmatrix} 7.55 & 5.95 & 0.97 \\ & 7.55 & 0.97 \\ & & 5.95 \end{bmatrix} \quad ->$$

$$\frac{D_{16}}{D_{11}} = 0.129$$

بـ حکیمی هر آن رفت لایه ها بـ کلی ندارد و لی با جایگزین کردن لایه ها در راه های D_{16} و D_{26} تغیری کرده.

مثال ۴: صفحه مطالعه ۲ را با بارگزاری زیر در نظر بگیرید. تنش های اول ولایتیمای باشد.



$$\{N\} = [A] \{\varepsilon\}^o \Rightarrow \{\varepsilon\}^o = [A]^T \{N\}$$

$$\{M\}_o = [D] \{k\} \Rightarrow \{k\} = \{0\}$$



$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_x^o \\ \varepsilon_y^o \\ \gamma_{xy}^o \end{Bmatrix} = 10^{-3} \begin{bmatrix} 0.00759 & -0.00356 & -0.00309 \\ 0.03441 & 0.02373 & 0.04911 \\ 83m & & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 100 \\ 200 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.00685 \\ 0.00332 \\ -0.00784 \end{Bmatrix}$$

$$\{\delta\}_k = [\bar{Q}]_k \left(\underbrace{\{\varepsilon\}}_{o \in} + \bar{Z} \{R\} \right)$$


$$\{\delta\}_{o \in} = \begin{bmatrix} 20 & 0.7 & 0 \\ 0.2 & 0 & \\ 83m & 0.7 & \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.00685 \\ 0.00332 \\ -0.00784 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 139.3 \\ 11.4 \\ -5.5 \end{Bmatrix} \times 10^3 GN/m^2$$

لایصتر داشت:

$$\{\sigma\}_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 6.53 & 5.3 & 4.5 \\ 6.55 & 4.5 & \\ 5.15 & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.00685 \\ 0.00332 \\ -0.00784 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26.4 \\ 21.7 \\ 5.4 \end{bmatrix} \times 10^3 \frac{GN}{m^2}$$



تسخیح در چهار اصلی:




$$\{\sigma_i\}_o = \{\sigma_x\}_o.$$

$$45^\circ = ?$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \tau_{12} \end{Bmatrix}_{45^\circ} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 26.4 \\ 21.7 \\ 5.4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 29.6 \\ 18.8 \\ -2.5 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \gamma_{12}/2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & -1 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.00685 \\ 0.00332 \\ -0.00784 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.00116 \\ 0.009 \\ -0.00176 \end{Bmatrix}$$



$$\{\varepsilon\}^o = \left\{ \begin{array}{l} \text{قبلی} \\ \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} 0.00658 \\ 0.00332 \\ -0.00784 \end{array} \right\}$$

$$\{K\} = \begin{Bmatrix} 0.162 \\ -0.076 \\ -0.074 \end{Bmatrix} \times 10^{-3}$$

$$\{\sigma\}_K = [\bar{Q}]_K (\{\varepsilon\}^o + z \{K\})$$

$$Z = -6 \quad 5 - 3 \quad : \text{at } 45^\circ$$

$$Z = -6 \Rightarrow \{\sigma\}_{45^\circ} = [\bar{Q}]_{45^\circ} (\{\varepsilon\}^0 - 6 \{K\}) = \begin{Bmatrix} 0.1207 \\ 0.0117 \\ -0.0052 \end{Bmatrix}$$

$$Z = -3 \Rightarrow \{\sigma\}_{45^\circ} = [\bar{Q}]_{45^\circ} (\{\varepsilon\}^0 - 3 \{K\}) = \begin{Bmatrix} 0.1303 \\ 0.0116 \\ -0.0053 \end{Bmatrix}$$

$$Z = -3 \rightarrow \{\sigma\}_0^0 = \begin{Bmatrix} 0.0258 \\ 0.0218 \\ 0.0055 \end{Bmatrix} \quad Z = -3 \quad 5 + 3 \quad : \text{at zero stress}$$

$$Z = +3 \rightarrow \{\sigma\}_0^0 = \begin{Bmatrix} 0.0279 \\ 0.0219 \\ 0.0055 \end{Bmatrix}$$

45°
0°
45°

