

بـ اللـ الـ رـ حـ الرـ حـ

حـ لـ مـ جـ ضـ بـ حـ لـ اـ زـ رـ حـ اـ زـ رـ حـ

الـ اـ زـ رـ حـ بـ

$$K_1 = \frac{1}{2} A_0 f_0 (2l_2 - l_1) v_0^2$$

(a)

درـ سـ لـ 1 : S₁

$$K_2 = \frac{1}{2} A_0 f_0 l_2 v_0^2$$

(b)

درـ سـ لـ 2 : S₂

بـ اـ زـ رـ حـ لـ رـ حـ الـ اـ سـ تـ

درـ سـ لـ 3 : صـ فـ اـ سـ

$$U_1 = \frac{1}{2} A_0 [l_1 - (2l_2 - l_1)] \frac{\sigma^2}{E}$$

درـ سـ لـ 1 : S₁
(c)

$$= \frac{1}{2} A_0 [2(l_1 - l_2)] \frac{f_0^2 C_0 v_0^2}{E}$$

$$\Rightarrow C_0^2 = \frac{E}{f_0^2}$$


(d)

$$U_1 = \frac{1}{2} A_0 f_0 v_0^2 (2l_1 - 2l_2)$$

$$\Rightarrow k_1 + k_2 + U_i = \frac{1}{2} A_0 \rho v_0^2 (l_1 + l_2)$$

که با مجموع از روش جنبی قبل از برخورد برابر است.

s.i:



$$2l_1 = 2l_2 \quad \text{اگر}$$

$$t = l_1/c_0$$

$$t = 1.5 \frac{l_1}{c_0}$$



$$t = 2 \frac{l_1}{c_0}$$

$$t = 2.5 \frac{l_1}{c_0}$$




$$t = 3 \frac{l_1}{c_0}$$

ترنین: ضریب بازگشت در برخورد میلهای ۱ و ۲ برابر باشد $\ell_1 = \ell_2$. راجه به کنید. سرعتها دو میله ۱ و ۲ از برخورد حتماً در حالات دیگر ترنس میله‌ها معتبر ملب و تناولی دارند چرا؟

۱-۱۸. اسکال ارزش داندازه حرارت در برخورد میله‌یکان



داندازه حرکت:




$$E = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\delta_1 = \delta_2$$

$$f_1 c_1 ((-v'_1) - (-v'_2)) = f_2 c_2 (v'_2 - 0)$$

$$\Rightarrow v'_1 = \frac{v_0}{2}$$




$$P = 2m \left(\frac{v_0}{2} \right)$$

$$K = 2 \left(\frac{1}{2} m \left(\frac{v_0}{2} \right)^2 \right)$$

$$U = 2 A_0 l_0 \frac{\delta^2}{2E} = A_0 l_0 \frac{f_0 c_0 \frac{v_0^2}{4}}{E} = m \frac{v_0^2}{4}$$


$$E = K + U = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$t = \frac{2l}{c_0}$$




$$\sigma = f_c c_0 \frac{v_0}{2}$$

$$t = \frac{3l}{c_0}$$



۱-۱۴ - برخورد سلسه با میدان های ناپایی:



$$T = \frac{l_1}{c_1} = \frac{l_2}{c_2} = \frac{l_3}{c_3}$$

$$\sigma_1 = f_c c_1 ((-v_2) - (-v_0))$$

(a)

$$\sigma_2 = f_c c_2 (v_2 - 0)$$


(b)

$$\sigma_1 = \sigma_2 \rightarrow v'_2 = \frac{f_1 c_1}{f_1 c_1 + f_2 c_2} v_0$$

(c)

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{f_1 c_1 \cdot f_2 c_2}{f_1 c_1 + f_2 c_2} v_0$$

(d)



$$\sigma_1 = \sigma'_1 \rightarrow v_f = 2v_2 - v_0$$

بجای دو مرحله

$$\sigma_3 = f_3 c_3 v_3$$

$$\sigma'_2 = f_2 c_2 (-v_3 - (-v_2))$$

تئی بجا مترقبہ رہے

$$\sigma_3 = \sigma_2 + \sigma'_2$$

$$f_3 c_3 v_3 = f_2 c_2 v_2 + f_2 c_2 (v_2 - v_3)$$

(f)

$$\rightarrow \quad v_3 = \frac{2 f_2 c_2}{f_2 c_2 + f_3 c_3} v_2 \quad (g)$$

$$v_3 = \frac{2 f_2 c_2 \cdot f_1 c_1}{(f_1 c_1 + f_2 c_2)(f_2 c_2 + f_3 c_3)} v_1 \quad (h)$$

$$v_3 = \frac{2 f_1 c_1 \cdot f_2 c_2 \cdot f_3 c_3}{(f_1 c_1 + f_2 c_2)(f_2 c_2 + f_3 c_3)} v_0 \quad (f)$$


تمرین ۲: در زمان $t = 3T$ سرعت حریک از میله ها را اندازه گرفت هر یک از میله ها را اندوز جنبشی آنرا با بیرونی دعیه با اندازه گرفت اولیه دانش را قبل از برخورد بر اساس.

۱۷- نودار زمای - خطا برخورد هم محور ملیعا

با این نودار، نودار لاترازد و با منه خطه نزکتنه می تور که بران محنی کردن وضعی سرعت دیانتی محورس معتبره ایه.

الف- برخورد دو ملیکان

سبب نودار باینکل سرعه سوچ (۰.۲) است.




۱: پیشودی سوچ خاری در ملیک ۱

۲: پیشودی سوچ در ملیک ۲

۳: پیشودی سوچ که حتی مغلق شده در ملیک ۱

۴: پیشودی سوچ که حتی مغلق شده در ملیک ۲

ب - برخورد سه میله بیان



: میله ۳ فتاری، میله ۲ فتاری، میله ۱ بی بار

: میله ۲ در حال بی بار شدن، میله ۲ فتاری، میله ۱ فتاری

: میله ۳ بی بار، میله ۲ در حال بی بار شدن، میله ۱ در حال بی بار
شدن