


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
صَاحِبِ الْعِرْقَاتِ

طراحی اجزاء مک

جلد ۱۱



$$\lg \sigma = b \lg N + a$$

$$\sigma = 10^a N^b$$


$$\begin{cases} N = 10^3, \sigma = 0.8 S_u & (1) \\ N = 10^6, \sigma = S_e & (2) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b = -\frac{1}{3} \lg \frac{0.8 S_u}{S_e} \\ a = \lg \frac{(0.8 S_u)^2}{S_e} \end{cases}$$

ضریب اطمینان:

$$n = \frac{\text{استحکام (تسريحی)}}{\text{ماکرزم تسلی موجود}}$$


yield:  $n = \frac{S_y}{K_f \cdot \sigma_0}$

Fatigue:  $\left\{ \begin{array}{l} S_e < \sigma < S_y \quad \text{عمر محدود} \rightarrow n = \frac{S_f}{K_f \cdot \sigma_0} \\ \sigma < S_e \quad \text{عمر نامحدود} \rightarrow n = \frac{S_e}{K_f \cdot \sigma_0} \end{array} \right.$




مثال: برای شافت زیر در صورت سانه شدن از فولاد H90-CD از حرق تراکتورهای

در حداکثر ۹۰٪ حاصلیت اطمینان و درجه حرارت کاری  $180^{\circ}\text{C}$  عمر را سید.



۱) - یافتن نعطاط بجزی

تغیر سطح مقطع  $\rightarrow$   $A$  و  $B$  و  $C$  سه تغیر سطح مقطع  
ماکرر های خستی و درجه حرارت مکارر های ظاهری



۲) - محاسبه عمر در هر نعطاط:

$$M_o = \frac{F \cdot ab}{a+b} = \frac{4000 \times 0.1 \times 0.1}{2 \times 0.1} = 200 \text{ N.m}$$

- دیالکرام مهان



ب) یافتن مقدارهای در مقاطع برابر

$$M_B = 200 \text{ N.m}$$

$$M_A = 120 \text{ N.m}$$

$$M_C = 80 \text{ N.m}$$

cc - یافتن عبارت تعمیمی:

بین نقاط A و C چون روابط تکراری بیانی دارند لذا میتوان متوجه شد که A برابر باز

c = 10

$$\lg S = b \lg N + a$$

: A برابر با تعمیمی:

$$b = -\frac{1}{3} \lg \frac{0.8 S_u}{S_e} \quad , \quad a = \lg \frac{(0.8 S_u)^2}{S_e}$$

$$S_e = ? \quad , \quad k_f = ? \quad , \quad \sigma_A = ?$$

$$S_e = S'_e \cdot k_a k_b k_c k_d k_e k_f$$

$$S'_e = 0.5 S_u = 0.5 \times 570 \text{ MPa} = 285 \text{ MPa}$$

$$k_a = a S_u^b \rightarrow k_a = 4.51 \times (570)^{-0.265} = 0.839$$

$$k_b = ? , d_A = 20 \longrightarrow k_b = 1.24 (20)^{-0.107} = 0.899$$

$$k_c = ? \rightsquigarrow k_c = 1$$

$$k_d = ? \text{ (Table 6.4)} \longrightarrow k_d = 1.022$$

$$k_e = ? \text{ (Table 6.5)} \longrightarrow k_e = 0.897$$

$$k_f = ? \quad k_f = 1$$

مختصر

$$S_c = 285 \times 0.839 \times 0.899 \times 1 \times 1.022 \times 0.897 \times 1 = 197.065 \text{ MPa}$$

$$\frac{S_c}{K_f} = q \quad K_f = ? \quad , \quad K_f = 1 + q(K_t - 1)$$

Table 6-20


$$S_u = 570 \text{ MPa}$$

fillet  $r = 1 \text{ mm}$

$$\left. \begin{array}{l} q = 0.7 \\ K_t = 2 \end{array} \right\} K_f = 1.73$$

Table A 13-9

$$\frac{D}{d} = \frac{30}{20}, \frac{r}{d} = \frac{1}{20}$$



$$\sigma_A = \frac{Mc}{I} = \frac{Mr}{\pi r^4 / 4} = \frac{4M}{\pi r^3} = \frac{4 \times 120}{\pi (0.01)^3} = 152.78 \text{ MPa}$$

$$\lg S = b \lg N + a$$

$$\left\{ \begin{array}{l} b = -\frac{1}{3} \lg \frac{0.8 \times 570}{197.063} = -0.121 \\ a = \lg \frac{(0.8 \times 570)^2}{197.063} = 3.023 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \lg (1.73 \times 152.78) = -0.121 \lg N + 3.023$$

$$\rightarrow N_A = 92472 \text{ cycle}$$

بررسی معکوس

$$\textcircled{I} \quad \frac{\sigma_B}{\sigma_A} = \frac{\frac{4M_B}{\pi r_B^3}}{K_f \cdot \frac{4M_A}{\pi r_A^3}} = \frac{M_B}{M_A} \cdot \left(\frac{r_A}{r_B}\right)^3 \cdot \frac{1}{K_f} = \frac{200}{120} \left(\frac{20}{30}\right)^3 \cdot \frac{1}{1.73} = 0.289$$

بررسی انداروں کے بعد تغیر

$$\textcircled{II} \quad S_e = S'_e \cdot K_a K_b K_c \underbrace{K_d K_e K_f}_{\text{بدون تغیر}}$$



$$k_b)_A = 0.899$$

$$k_b)_B = 0.862$$

اتوجهه I و II می توان نتیجه کرست که نفع A بجزی تراز نفع B است.



$$N = N_A = 92472 \text{ cycle}$$

ترکیب بازدید نویانی دلیل این صورت تواام:



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$




Soderberg

۱- سُورن سادربرگ

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_y} = \frac{1}{n}$$

ضریب اطمینان



۲- سُورن

