


جله ۱۸

طراحی اجزای یک

بسم الله الرحمن الرحيم Full Load

توضیح پروژه دوم:


موتور لولین میبای



$T_{max} = 100, T_{min} = 70$
 $T_a = 15, T_m = 85$

Min. Load S_1

$\omega \propto V$
 $T \propto I$



$T_{max} = 30, T_{min} = 0$
 $T_a = 15, T_m = 15$

$T_{max} = 100$
 $T_{min} = 70$
 $T_a = 15$
 $T_m = 85$

S_2

$\frac{T_1}{T_2} = \frac{r_1}{r_2}$

توان $T = \frac{P}{\omega}$
 سرعت زاویه ای

بیچھا:

۱۔ اتصال دائم (جوئس)

۲۔ اتصال موقت (بیچ)

بیچھا: ۱۔ اتصال موقت دو یا چند قطعہ

۲۔ اتصال قدرت

انواع بیچھا: ۱۔ بیچ و مہرہ Bolt

۲۔ بیچ بدون مہرہ screw

۳۔ بیچ بدون کنگلی stud

گل پیچ (کلگی)



ازده

تأمیناتی که لازم است
سیم را رزوه می کنند.
(بجا مگر ترانس)



انواع پیچ ها:

۱- دوسو

۲- چهارسو

۳- آچارخورد

۴- آلن


۵- مغزی


۶- خودنار





Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.





$$d_m = \frac{d_o + d_r}{2}$$

(بیم انتقال)



اندازه l = زاویه $\Delta \theta$

$l = n p$
 ← پیم l
 ← تعداد پیچ n
 ← پیم p


پیم: شامل دو قطعه است به دوسو دندان مجاور
 پیم: اگر یک دور کامل یک رزوه را دنبال کنید به اندازه l در امتداد
 محور جای می شود.

حد اکثر تعداد رزخ ها براس کد پیچ 4 تا می باشد.
 هر چه تعداد رزخ های پیچ بیشتر شود استحکام پیچ بیشتری شود. زیرا سطح تماس پیچ و مهره بیشتری شود.

پیچ های قدرت:

1- پیچ مربعی Square screw

2- پیچ دوزن تقوایی (ACME)



متریک
متریک
متریک
نام (mm)
M8x1

واردی که فقط
یک نام برای همه
وجود دارد
M8

استاندارد میخ ها:
۱- متریک:

UNC
 $\frac{1}{2} \times 13$

استاندارد
انگلیسی
درشتی دندان

قطر ظاهری
(in)

تعداد دندان در واحد
طول (in)

G: دندان درشت
F: دندان ریز

۲- اینچی: