


جلسه ۱۹





مراضی اجزای دل

بسم الله الرحمن الرحيم



فروع اصلی سیچه ها:

الف - حاکمیت در حیث اعمال نیرو



$$\tan \phi = \mu$$

$$\sum F = 0$$





$$T = P \cdot \frac{dm}{2}$$

$$P = f \cdot \tan(\phi - \lambda) \rightarrow T = P \cdot \frac{dm}{2} = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \tan(\phi - \lambda)$$

$$T = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \frac{\tan\phi - \tan\lambda}{1 + \tan\phi \tan\lambda}$$

$$T_1 = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \frac{\mu - \frac{\ell/\pi dm}{1 + \mu \frac{\ell/\pi dm}{1 + \mu \frac{\ell/\pi dm}}}}{1 + \mu \frac{\ell/\pi dm}{1 + \mu \frac{\ell/\pi dm}}}$$



ب - حاجیانی در خلاف جهت زرد:

$$P = f \cdot \tan(\phi + \lambda)$$

$$T = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \frac{\tan\phi + \tan\lambda}{1 - \tan\phi \tan\lambda}$$

$$T_2 = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \frac{\mu + \frac{l}{\pi dm}}{1 - \mu l / \pi dm}$$




($T_2 > T_1$)

اگر جامہ حاضر درجت نیرو بکوپل نیاز اے۔
بہ این حال میں گوئند حال خود قفل کیں۔

$$\phi > \lambda \rightarrow t_\phi > t_\lambda \rightarrow \mu > \frac{l}{\pi dm}$$


$$\Rightarrow l < \mu \pi dm$$

سین مائلن یم دیروی (μ) می توانہ $\mu \pi dm$ ماند۔



$$f_r = \mu N' = \mu \cdot \frac{N}{\cos \alpha} = \frac{\mu}{\cos \alpha} \cdot N$$


$$T = f \cdot \frac{dm}{2} \cdot \frac{\frac{\mu}{\cos \alpha} - \frac{l}{\pi dm}}{1 + \frac{\mu}{\cos \alpha} \cdot \frac{l}{\pi dm}}$$







$$d_c = \frac{\text{قطر رادی زمین}}{2} = \frac{dr}{2}$$

گذار حامل از اسکن کار لف سیم:




$$T_c = f \cdot \mu_c \cdot \frac{d_c}{2}$$


بالاگذار کار لفی مرسوم به آیند:



$$d_c = \frac{d_i + d_o}{2}$$




: Ball screw



موارد استفاده:

- ۱- حرای کرس خواهی امکنای نداشته باشیم
- ۲- م خواهیم دست بالای را داشته باشیم.

تئی عای موجود در سیم‌های استال قدرت (کاری سیم‌های استال قدرت):




برگی:

nut مهر

bolt بولت

$$\text{برگی در بولت: } \tau_b = \frac{f}{\pi d_r h / 2} = \frac{2f}{\pi d_r h}$$

$$\text{برگی نوت: } \tau_n = \frac{f}{\pi d_o h / 2} = \frac{2f}{\pi d_o h}$$




$$\sigma = \frac{f}{P} = \frac{h}{P}$$

تعداد دندانهای
در کربابامی

کل - ۲

$$G = \frac{f}{\frac{\pi(d_o^2 - d_r^2)}{4} \frac{h}{P}} = \frac{4fP}{\pi h(d_o^2 - d_r^2)}$$

برای مراحل مده ازایی خریولی توان ارتفاع لازم را بایس.




راندیان پیچه ها:

$$\eta = \frac{\text{کار مفید (خرده ب)}}{\text{کاری که ماسنی دید}} = \frac{f \cdot l}{T \cdot 2\pi} = \frac{f \cdot \pi d_m \tan \lambda}{f \cdot \frac{d_m}{2} \tan(\lambda + \phi) 2\pi}$$

$$\eta = \frac{\tan \lambda}{\tan(\phi + \lambda)}$$

عامل اختلاف انحراف ϕ اسکرین یا نگار
اصنعتی و موجودین رزوه هایی باشد.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



جود متریک:

$$d_m \neq \frac{d_r + d_o}{2}$$

$$H = \sqrt{3}/2 P, d_m = d_r + \frac{H}{4}$$