

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ملاحظات حرامی:

حرامی اجزاء کید

جلد ۲

۱. استقامت حرامی بران مأموریتی که انجام می دهد مناسب باشد.

۲. قابلیت اطمینان. ضرب اطمینان را به خاطر عوامل زیر قرار می دهیم:

۵ - به ردا بگو اطمینان ندارم

۵ - به مواد اطمینان ندارم

طبعانی که پایی جان انسان در میان باشد ضرب اطمینان بالای رود.

۳ - خوردگی - یادداشت مغل و انفعال سیمانی و یا بخاطر استیاه ما

۴ - فرسایش - عمر فرسایش هم قطعات کید دستگاه یکسان باشد.

۵ - مائل حرارتی.

۶- اصطفاک .

۷- تیراز تولید

۸- تأسیسات .

۹- صمت تمام شده

۱۰- امینتی

۱۱- اندازه : مناسب بودن با کاری که انجام می دهد و یا مصرف کننده آن .

۱۲- وزن

۱۳- حجم

۱۴- قابلیت حمل و نقل

۱۵- ظاهر : زیبایی، مناسب با شرایط کاربری

۱۶- صدا

۱۷- قابلیت جذب صوتی

۱۸- قابلیت انعطاف در مصارف کولر لئون

۱۹- قابلیت کنترل

۲۰- ماسین کار و صاف سطح

۲۱- تعمیر و نگهداری

۲۳- سردی و دروغتاری

fool prafing

۲۳- قابلیت جلوگیری از استیاه

تخمین و تقریب مهندسی

تخمین مهندسی: ابزارهای مهندسی

تقریب مهندسی:

